

Guatemala, 31 de octubre de 2018

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Andalucía	Kilómetro 16.5 Carretera a Pavon, Residenciales Loma Verde, Fraijanes, Guatemala	Sin Requerimientos.
2	Terra	Carretera a El Salvador Kilómetro 16.5 L.100 Olmeca zona 0, Fraijanes, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Estación de Servicio Las Luces	Kilómetro 13.7 Carretera al Salvador, Puerta Parada, zona 7, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Seguimiento No coincidía Precios Rotulo-Surtidor.
4	Estación El Puente R.L.	8a. Av. Y 4a. Calle esquina, zona 3, San José Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Gasolinera San Cristóbal	6a. Av. Y 1a. Calle, zona 2, San José Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Estación de Servicio Los Pinabetes	Kilómetro 20.5 carretera a San José Pínula, Aldea Sta. Inés, San José Pínula, Guatemala	Documentación Pendiente, Caja "B", surtidor 8, inmovilizado.
7	Servicentro La Frontera	Carretera a San José Pínula, Finca Primavera, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
8	Siboney II	Kilómetro 18.5 Carretera a San José Pínula, Lote 62, Fraijanes, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
9	Estación de Servicio Los Pinabetes	Kilómetro 20.5 carretera a San José Pínula, Aldea Sta. Inés, San José Pínula, Guatemala	Bombas Calibradas Correctamente por la empresa Calibradora Reparaciones Ruíz, ACTA-MEN/MINECO-DSES-10-2018.
10	Siboney I	Kilómetro 18 Ruta a San Jose Pinula, Alda Don Justo Finca Siboney, Casa 4, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Estación de Servicio El Faro	Km. 16.5 Don Justo, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Seguimiento la Estación No Cuenta con Licencia de Operaciones
12	Estación de Servicio "Fer"	Kilómetro 17, San Jose Pinula, Aldea Don Justo, Lote 2, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	Grupo fime & Asociados	Kilómetro 11.5 Carretera a el Salvador, Lote 1 Residenciales Las Nubes, zona 4, zona 4, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
14	Super Gas Puerta Parada	Kilómetro 14.5 Carretera a El Salvador, Finca Concepción Gasolinera Hiper Paiz, zona 7, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Seguimiento de Documentación Pendiente.
15	Gasolinera Milpas Altas	Kilómetro 31.8 Carretera Interamericana, 0 calle 0-72, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Estación San Carlos	Km 30 Ruta Interamericana, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Estación de Servicio San Lucas	Kilómetro 29.5 Carretera Interamericana, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez	Seguimiento a Cambio de Operario
18	Estación zona 1	13 avenida 4-77, zona 1, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Estación de Servicio Cursa II	Anillo Periférico y 2a. Avenida, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Seguimiento a cambio de Operario de La Estación de Servicio.
20	Liburnia 8	Avenida Elena 4-36, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Ver Observaciones de Auditoria AES-1550
21	Estación Curitiba	5a. Avenida Prolongación Norte 00-45, Amatitlán, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
22	Estación de Gas Río	2a. Avenida 1-97, 2a. Calle 2-47, Barrio La Cruz, Amatitlán, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
23	Estación de Servicio Asiole	Kilómetro 26.5 Carretera al Pacifico, Amatitlán, Guatemala.	Sin Requerimientos

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
24	Gasolinera Asiole Amatitlan	Calzada Asiole 9-20, Amatitlán, Guatemala.	Seguimiento a cambio de Operario de La Estación de Servicio.
25	Estación de Servicio El Cañaverál	Kilómetro 24.6 Carretera a Villa Canales, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y Documentación Pendiente.
26	TACSA	Kilómetro 23.5 Ruta al Club Guatemala, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Liburnia 6	2a. Avenida 1-31, zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Ver Observaciones de Auditoria AES-1077
28	Liburnia 2	4a. Avenida 0-02, zona 2, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Estación Rivera del Río	3a. Calle 0-25 a Colonia Rivera de Río, zona 13, San Miguel Petapa, Guatemala.	Sin Requerimientos
30	Super Gas La Laguna	Kilómetro 93.5 carretera a Sanarate Aldea Los Achiotes Jumar, Paraje de la Laguna, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Servicentro El Terrero	Kilómetro 94 carretera a Jalapa, aldea el Terrero, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación Chipilapa	Avenida Chipilapa y Calle Tránsito Rojas, zona 6. Jalapa, Jalapa.	Sin requerimientos
33	Gasolinera Shell La Campana	Kilómetro 145, La Campana, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Gasolinera Monjas	La Ceibita, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Di-Gas 150 Monjas	Kilómetro 150, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	La Recta	Kilómetro 149.800 La Recta de Monjas Ruta que de Monjas conduce a Jalapa, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Floresa	Barrio La Libertad, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
38	Gasolinera La Bendición	Aldea San Juancito, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
39	Servicentro San Antonio	Kilómetro 154.5 Aldea San Antonio, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
40	Gasolinera Xalapan	Kilómetro 27 desde la cabecera municipal de Jalapa a la aldea San Yuyo, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial